

# А ТӨРЛИЙН ТЕХНИКИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА

## БАРИЛГЫН ЭКСПЕРТИЗИЙН ТАЙЛАН ДУЛААНЫ ЗАХИЛГААН СТАНЦЫН 5 ТРУБИН ГЕНЕРАТОРЫН СУУРИЙН ОНОШЛОГОО

ЗАХИАЛАГЧ: ДЦС -3 ТӨХК

ГҮЙЦЭТГЭГЧ: БАРИЛГЫН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ  
“БҮҮВЭЙ ЦАГААН БАРС” ХХК



Улаанбаатар 2021

## Гарчиг

1	Байгууламжийн тухай	2
1.1.	Оношлогоонд хэрэглэсэн багаж төхөорөмж	2
1.2	Судалсан материал	2
2	Бүтээцийн оношлогоо	2
2.1	Байгууламжийн геометр хэмжээ	3
2.2	Төмөрбетон суурийн бетоны бат бэх	3
2.3.	Төмөрбетон суурийн арматурчлал	4
2.4	Металл бүтээцийн материал	5
2.5	Металл бүтээцийн соронзон санамж, хүчдэлт төлөв	6
2.6	Суурийн бүтээцийн согог	7
3	Турбин генераторын суурийн удаан эдлэгдэх чадварын судалгаа.	7
3.1	Бетоны доторх хлорын шинжилгээ	8
3.2	Бетоны карбонизациын шинжилгээ	9
3.3	Суурийн насжилтыг үнэлэх	9
	Дүгнэлт	10
	Ашигласан материал	11
	1-р хавсралт. Бетон чөмгөн дээж авсан байрлал	12
	2-р хавсралт. Турбин генераторын суурийн арматурчлал	13
	3-р хавсралт. Металл бүтээцийн соронzon санамжийн бичлэг.	15
	4-р хавсралт. Металл бүтээцийн хатуулаг	18
	5-р хавсралт. Хэмжилтийн үеийн фотозураг.	20

# ДУЛААНЫ ЗАХИЛГААН СТАНЦЫН 5 ТРУБИН ГЕНЕРАТОРЫН СУУРИЙН ОНОШЛОГОО

## 1. Байгууламжийн тухай

Дулааны цахилгаан станц З-ын барилга нь Хан уул дүүргийн –р хорооны нутаг дэвсгэрт Гурвалжингийн гүүр, дунд голын урд талд байрлана.

ДЦС-3-ын баридгын зураг төслийг 1962 онд ЗХУ-ын Эрчим хүчний зураг төслийн институтын Киевийн салбарт (СССР ВНИПИЭНЕРГОПРОМ Киевское отделение) боловсруулсан зураг төслийг ашиглан хийсэн байна.

Харин 5-р турбогенераторын төмөрбетон суурийн зураг төслийг 1975 онд дээрх институтад боловсруулсан байна. зургийн шифр 751/04, 160088. 5-р турбин генератор нь барилгын А-Б-8-9 тэнхлэгийн хооронд байрлана.

ДЦС-3-ын 5-р турбогенераторыг 1976 онд ЗХУ-ын (хуучин нэрээр) мэрэгжилтнүүдийн оролцоо, тусlamжаар ашиглалтанд оруулснаас хойш 45 жил болж байна.

**Ажлын зорилго:** 5-р турбогенераторын төмөрбетон суурийн одоогийн төлөв байдлыг үнэлэх, ашиглалтын хугацаа, энэ хэсгийн ажлын талбайн металл бүтээцийн насжилгыг тодорхойлох.

### 1.1. Оношлогоонд хэрэглэсэн багаж төхөөрөмж

- GPR Live томографын багаж
- Соронзон багаж profoscope
- SHMIDT-ийн багаж /Швейцар улсад үйлдвэрлэсэн силвер/
- Майкротремерийн багаж 1134TcSEIS-MTNEO
- Ан цав хэмжигч НС-СК101 хэт авианы багаж
- Хатуулаг хэмжигч багаж Equotip 3
- Соронзон санамжийн багаж. TSC -3M -12

### 1.2. Судалсан материал

- Рабочий чертёж. Фундамент турбоагрегата. СССР ВНИПИЭНЕРГОПРОМ Киевское отделение. 1975г Зургийн шифр 751/04, 160088

## 2. Оношлогооны хэсэг

ДЦС-3-ын 5-р турбогенераторыг төмөрбетон суурийн болон ажлын талбайн металл бүтээцийн урьдчилсан оношлогоо буюу үзлэгийг явуулж, ил харагдах согогыг тэмдэглэн авч, нарийвчилсан оношлогооны төлөвлөгөөг боловсруулж ажиллав. Багууламжийн нарийвчилсан оношлогоогоор 5-р турбогенераторын сууриын геометр хэмжээг хэмжих, бетоны бат бэхийг


тодорхойлох, арматурчлалыг шалгах, суурийн бетоноос дээж авч, карбонизациын шалгалт хийх, тавцангийн металл бүтээцийн хатуулгыг тодорхойлох, насжилтыг тодорхойлох зэрэг нарийн багажаар хэмжилт хийлээ. Судалгааны ажлыг маг.инж Д.Мөнгөн, Э.Одонтуяа нар хийсэн ба хэмжилтийн үр дүнг шалгах, тайланг проф. зовлох инженер Я.Дүйнхэржав бичсэн.

## 2.1. Байгууламжийн геометр хэмжээ

ДЦС-3-ын 5-р турбогенераторыг томорбетон суурийн геометр хэмжээг хэмжиж 1-р хүснэгтэнд бичсэн. Суурийн хэмжээ зураг төслийн дагуу хийгдсэн байна.

1-р хүснэгт. ДЦС-3-ийн Өндөр даралтын турбин цехийн дотор төхөөрөмжийн суурь

Давхар	Бүтээц	Тэнхлэг	Хондлон огтоллын хэмжээс /см/		Тайлбар
			Урт, өргөн	Өндөр	
0	Баганан суурь	1-А	100 x 100	110	0 давхрын шалнаас дамируу хүртэл өндөр
0	Баганан суурь	3-А	100 x 100	110	
0	Дамнууруу	1-2-А	600 x 100	50	
0	Дамнууруу	2-3-А	420 x 100	50	



1-р зураг. Суурийн байгуулалт.

## 2.2. Томорбетон суурийн бетоны бат бэх

ДЦС-3-ын 5-р турбогенераторын төмөрбетон суурийн бетоны бат бэхийг Сильвер Шмидтийн багажаар шалгаж үр дүнг 2-р хүснэгтэнд бичсэн. Суурийн бетоны бат бэхийн үр дүнг боловсруулахдаа бетоны карбонизациыг тооцсон.

5-р турбогенераторыг төмөрбетон суурийн бетоны бат бэхийн дундаж үзүүлэлт 30 МПа, дундаж квадрат хазайлт 1,18, вариацын илтгэлийүүр 0,039 байгаа нь B20-B25 ангийн бетоны бат бэхийн шаардлагыг хангаж байна.

2-р хүснэгт. ДЦС-3-ын 5-р турбогенераторын томорбетон суурийн бетоны бат бэх

№	бүтээц	тэнхлэг	Бетоны бат бэх, мПа	тайлбар
6,5	Багана	3-А	31	
6,5	Багана	2-А	30	
3,4	Багана	3-А	31	
3,4	Багана	1-А	32	
3,4	Багана	1-А	30	
2,2	Багана	1-А	31	

ДЦС-3-ын 5-р турбогенераторын төмөрбетон суурийн бетоны бат бэхийг тодорхойльё:

- 5-р турбогенераторын томорбетон суурийн бетоны бат бэхийн дундаж үзүүлэлт  $R_m$

$$R_m = \frac{\sum_{i=1}^n R_i}{n} = \frac{185}{6} = 30 \text{ МПа}$$

- Дундаж квадрат хазайлт  $S_m$

$$S_m = \sqrt{\frac{n_1 \cdot \Delta_1^2 + n_2 \cdot \Delta_2^2 + \dots + n_k \cdot \Delta_k^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{1 \cdot 2^2 + 3 \cdot 1^2 + 2 \cdot 0^2}{6-1}} = 1,18$$

- Вариацийн илтгэлцүүр  $v_m$   $v_m = \frac{1.18}{30} = 0.039$

5-р турбогенераторын төмөрбетон суурийн бетоны бат бэх  $R_b$

$$B = R_m (1 - \chi \cdot v_m) = 30 \cdot (1 - 1.64 \cdot 0.039) = 28 \text{ МПа}$$

ДЦС-3-ын 5-р турбогенераторын төмөрбетон суурийн бетон нь В20-В25 ангийн бетоны бат бэхийн шаардлагыг хангаж байна.


### 2.3. Төмөрбетон суурийн арматурчлал

ДЦС-3-ын 5-р турбогенераторын төмөрбетон суурийн арматурлалыг profoscofe, GPR Live маркийн багажаар шалгаж үр дүнг 3-р хүснэгтэнд бичлээ. Турбогенераторын суурийн арматурын хамгаалалтын бетон үеийн зузаан 18-50 мм байна.

3-р хүснэгт. ДЦС-3-ын 5-р турбогенераторын төмөрбетон суурийн арматуралал

Дээж №	Хамгаалалтын үеийн зузаан, см	Арматурын алхам, см
6-001	3.3	13,13,13,16,13,14
6-002	3.3	52,26,27
6-003	5	15,13,35,14,16
6-004	3.4	26,28,30
5-005	4.1	12,15,11,14,15,12
5-006	3.7	34,30,28,51,26
4-007	3.3	14,15,23,18,15
4-008	4	45,27,28,45,30
4-009	1.8	13,16,15,12,14,15
4-010	2.1	16,24,29

Жич: доод түвшин 6, дээд түвшин 4 гэж тэмдэглэв.




2,3-р зураг. Суурийн арматурчлалыг шалгаж байна.

## 2.4. Металл бүтээцийн материал

ДЦС-З-ын барилгын турбо генераторын цехийн ажлын талбайн метал каркасын гангийн маркийг зураг төсөлд хэрхэн заасан талаар мэдээлэл байхгүй байна. Турбогенераторын цехийн ажлын талбайн метал каркасын гангийн хатуулгыг Швецар улсад үйлдвэрлэсэн Equotip 3 багажаар шалгаж үр дүнг 4-р хүснэгтэнд бичсэн. Хатуулагийн бичлэгийг 2-р хавсралтаар үзүүллээ. Хатуулаг хэмжигч багажаар метал каркаст хэрэглэсэн ганг шалгахад гангийн хатуулаг HB89- HB107 байна. Эндээс үзэхэд ажлын тавцангийн каркасын гангийн урсалтын хязгаар нь 245 мПа, бат бэхийн хязгаар нь 305-360 мПа байна. Түүнчлэн бид Steel Hardness Tester model 316-аар каркасын метал дээр шалгахад түүний механик шинж чанар нь C245 маркийн ганд ойролцоо гарч байна.

4-р хүснэгт. Металын хатуулаг

	бүтээц	Хатуулаг, HB	Бат бэхийн хязгаар, мПа	Гангийн марк
1	багана	102	340	$\approx 245$
2	Багана	107	360	$\approx 275$
3	Дамнуруу	100	335	$\approx 245$
4	Дамнуруу	89	305	$\approx 235$



4-р зураг. Гангийн хатуулагын бичлэг.




## 2.5. Металл бүтээцийн соронзон санамж, хүчдэлт төлов

ДЦС-3-ын барилгын турбо генераторын цехийн ажлын талбайн метал каркасын гангийн хүчдэлт төлөв байдлыг TSC -3M -12 маркын соронзон санамжийн багажаар шалгаж, хэмжилтийн үр дүнг 5-р хүснэгтэнд бичиж, соронзон санамжийн бичлэгийг 1-р хавсралтаар үзүүллээ 1-19-р зураг. Металын соронзон санамжийн хэмжилтийн үр дүнгээс харахад каркасын метал хучилтын бүтээцийн материалын үлдэгдэл хэв гажилтын хэмжээнд онцгой өөрчлөлт ажиглагдахгүй байна.

5-р хүснэгт. Соронzon санамжийн TSC-3M-12 маркын багажаар металын дотоод хүчдэлийн төвлөрлийг хэмжсэн үр дүн.

№	Бүтээц	K(x,z)max	K(x,z)avc	m	Үлдэгдэл нөөц, жилээр
1	Дамнууу	37.321	8.762	4.259	16.686
2	Багана	31.715	8.305	3.819	26.688
3	Багана	37.029	8.959	4.133	19.334



Физический предел прочности $\sigma_{\text{пр}}$ (МПа)	2426,4
Предельный коэффициент Кпр (A/m/mm)	43,8
Уровень напряжения в ЗКН $\sigma_{\text{max}}$ (МПа)	1756,6
Предельное время эксплуатации Тпр. г	96,688
Фактическое время эксплуатации Тф. г	41,000
Остаточный ресурс Трес. г	26,688

7-р зураг. Метал бүтээцийн соронzon санамж, хүчдэлт төлов.

- Металын соронzon үзүүлэлтийн утга: метал каркасын баганын хувьд хамгийн бага  $m = 3,819$  гарсан ба дамнуууны хувьд хамгийн өндөр  $m = 4.259$  гарсан.

- Каркасын метал бүтээцийн элементүүдийн металын соронзон үзүүлэлтийн утгууд ойролцоо 3,819-4,259-ийн хооронд байгаа ба 16 жилээс багагүй хугацаанд хангалттай ажиллах нөөц боломжтой байна. Энэ элементүүдийн ажиллах поөц нь ашиглалтын нөхцөл хэвийн бол цааш нэмэгдээд явагддаг юм.

## **2.6. Суурийн бүтээцийн согог**

5-р турбин генераторын суурийн бүтээцэд үүссэн суулт, хэв гажилт одоогоор байхгүй байна. Гэхдээ суурийн орчинд ус байнга тогтдог байдал ажиглагдаж байгаа учир алсдаа суурийн суулт үүсэх нөхцөлийг үүсгэж байна. Иймд зоорийн давхарын шалан дээр, турбин генераторын суурийн орчим ус тогтоол байлгахгүй байх арга хэмжээг авахыг зөвлөж байна.

5-р турбин генераторын суурийн бүтээцэд үүссэн ан цав, суурийн төлөв байдалд ноцтой нелөөлөх согог байхгүй. Суурийн дамнурууны хомутын арматур зэвэрсэн байгааг засварлах хүчитгэх боломжтой. 5-р хавсралтын 4,5-р фотозураг.


## **3. Турбин генераторын суурийн удаан эдлэгдэх чадварын судалгаа.**

Хүчиллэг шүлтлэг орчинд бетоны З төрлийн корроз явагддагыг В.М.Москвин өөрийн олон жилийн судалгаан дээр үндэслэн тогтоосон байдаг [2].

Кальцын ислийн гидрат  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  -ыг агуулсан устөрөгчийн илтгэгч pH 13-аас их үед бетоны шүлтлэг шинж чанар нь металлын гадарга дээр төмрийн ислийн нимгэн хамгаалалтын давхарга үүсгэх замаар төмөрбетон арматурыг зэврэлтээс хамгаалдаг. Энэхүү хамгаалалтыг идэвхгүй саармаг байдал гэж нэрлэдэг. Гэсэн хэдий ч нүүрстөрөгчийн давхар исэл эсвэл уусдаг хлорид нь бетонтой ус ба хүчилтөрөгчийн хамт нэвчиж арматурт хүрсэн тохиолдолд арматурын зэврэлт үүсдэг. pH-ийн хэмжээ 11-ээс буурахад идэвхгүй төмрийн ислийн давхарга задарч эвдэрдэг. Карбонизац нь устөрөгчийн агууламж pH-ийг 9 хүртэл болгож бууруулдаг. Арматурын корроз явагдахад арматурын анхны эзэлхүүнээс их хэмжээгээр нэмэгддэг.

Төмөрбетон бүтээцийн арматурын зэврэлт нь бүтээцийн орчины төлев байдлаас ихээхэн шалтгаалдаг. Ялангуяа бүтээцийн орчины нүүрсхүчлийн хий  $\text{CO}_2$ , хлор Cl, хүчилтөрөгч O<sub>2</sub> - ийн агууламж их байвал арматурын хамгаалах бетон үеийн зузааныг нэвчиж арматурт хүрсэн тохиолдолд арматур зэврэх ба энэ үеээс бүтээцийн даацын чадвар буурч эхэлдэг юм. Энэ гурваас хлорын ион, нүүрс хүчлийн хийнээс үүсэх арматурын корроз илүү элбэг тохиолддог юм. Төмөрбетон бүтээцийн арматурын коррозын явагдах механизмыг 8-р зурагт үзүүллээ.

Бид 5-р турбин генераторын төмөрбетон суурийн бетоноос дээж авч, хлорын ионы болон карбонизацын шинжилгээ хийсэн юм.



8-р зураг. Төмөрбетон бүтээцийн арматурын зэврэлтийн механизмын схема.

### 3.1. Бетоны доторх хлорын шинжилгээ

Ихэнх норм ба дүрэм стандартад төмөрбетон бүтээцийн бетон доторх хлорын ионы агууламж нь цементийн жингийн 0,2%-иас ихгүй байхыг заасан байдаг. Өөрөөр хэлбэл хлорын ионы хэмжээ цементийн жингийн 0,2%-иас хэтэрвэл арматур зэвэртэй гэж үзлэг. Европын EN 206-1 стандарттаар урьдчилан хүчитгэсэн ган арматуртай төмөрбетон бүтээцэд хлорын ионы агууламжийн критик утга нь цементийн массын 0,1-0,2% -аас ихгүй байна гэж заасан [6].

ДЦС-З-ын 5-р турбо генераторын суурийн бетоноос 3 ширхэг дээж авч цементийн доторх хлорын ионы агууламжийг хэмжсэн үр дүнг 6-р хүснэгтэнд бичсэн.

6-р хүснэгт. Хлорийн ионын агууламж

Дээж №	Мөнгөний нитрит		$\text{Cl}^-$ -ийн ионын масса, г	$\text{Cl}^-$ -ионын агууламж, %	Цемент дэх $\text{Cl}^-$ -ионын агууламж %
	хэвийн, моль-экв/л	Титрийн дундаж эзэлхүүн, мл			
1	0,00985	0,1167	0,0001	0,0008	0,003
2	0,00985	0,3167	0,001	0,0056	0,02

3	0,00985	0,3867	0,0011	0,007	0,021
---	---------	--------	--------	-------	-------

Хлорын ионы туршилтын үр дүнгээс үзэхэд 5-р турбин генераторын суурийн бетоны хлорын ионы хэмжээ нь цементийн 0,1%-иас бага байна. Иймд 5-р турбин генераторын суурийн арматур нь хлорын ионоос болж зэврэлт үүсээгүй байна гэж үзэж болно.

### 3.2.Бетоны карбонизациын шинжилгээ

ДЦС-3-ын 5-р турбин генераторын сууриас З ширхэг бетон цилиндр дээж авч карбонизациын шинжилгээ хийснийг 1-р хавсралтын зургаас хараарай.

Төмөрбетон бүтээцэд нэвчсэн нүүрс хүчлийн хий ( $\text{CO}_2$ ) арматурын хамгаалах бетон үеийг нэвчиж арматурт хүрвэл арматурт корроз үүсгэн төмөрбетон бүтээцийн удаан эдлэгдэх чадварыг ихээхэн бууруулдаг юм. Өөрөөр хэлбэл карбонизациын шинжилгээ нь удаан ашиглагдсан төмөрбетон бүтээцийн шинжилгээ судалгааны ажлын гол хэсэг байдаг учраас энэ 5-р турбин генераторын төмөрбетон сууриас 6 ширхэг цилиндр дээж авсан 6 сорьцонд карбонизацийн шинжилгээг хийлээ. Шинжилгээний үр дүнг 7-р хүснэгтэнд бичсэн.

5-р турбин генераторын сууриас авсан бетон чөмгөн дээжний карбонизацийн гүн 6-9 мм байна.

7-р хүснэгт. Суурийн карбонизацийн хэмжээ.

Сорьцийн дугаар	Давхар	Тэнхлэг	Карбонизацийн гүн /мм/
1	2	3-А	8
2	2	2-А	9
3	1	3-А	6
4	1	1-А	7
5	1	1-А	7
6	0	1-А	7

Суурийн арамтурын хамгаалалтын бетон үеийн зузаан 18-50мм байна (3-р хүснэгт).


### 3.3.Суурийн насжилтыг үнэлэх

Төмөрбетон бүтээцийн ашиглалтын насжилт, удаан эдлэгдэх чадварыг судлаачид голлон арматурын коррозын явцтай уялдуулан тогтоодог юм. Энэ талаар хийгдсэн маш олон судалгаа, олон таамаг байдаг юм. Алексеев С.Н, Васильев, А.А. нарын судалгаагаар бетоны карбонизац  $\text{CO}_2$  нь хугацаанаас квадрат хамааралтай гэж тогтоосон. Суурийн арматурын хамгаалалтын бетон үеийн зузаан хамгийн бага нь 18 мм, хамгийн зузаан нь 50мм, дундаж хэмжээ нь 34 мм байна. Одоогийн байдлаар хамгийн их карбонизацийн гүн 9 мм байна. Алексеевийн хамаарлыг

ашиглаж 5-р турбин генераторын суурийн насжилтыг ойролцоогоор 30-аас доошгүй жил ашиглах боломж байна.

#### Дүгнэлт


- Суурийн бетоны бат бэх В20-В25 (М300) ангийн бетоны бат бэхийн шаардлагыг хангаж байна.
- Суурийн ажлын арматурын хамгаалалтын бетон үеийн зузаан 18-50 мм байна.
- Генераторын цехийн ажлын тавцангийн металл каркасын гангийн урсалтын хязгаар нь 245 мПа буюу С245 гангийн бат бэхийн шаардлагыг хангаж байна.
- Генераторын цехийн ажлын тавцангийн металл каркасын гангийн соронзой үзүүлэлтийн утгууд ойролцоо 3,819-4,259-ийн хооронд байгаа ба 16 жилээс багагүй хугацаанд хангалттай ажиллах нөөц боломжтой байна. Энэ элементүүдийн ажиллах нөөц нь ашиглалтын нөхцөл хэвийн бол цааш нэмэгдээд явдаг юм.
- Турбин генераторын суурийн бүтээцэд үүссэн ан цав, суурийн төлөв байдалд ноцтой нөлөөлох согог байхгүй. Суурийн дамнуурууны хомутын арматур зэвэрсэн байгааг засварлах хүчитгэх боломжтой.
- Турбин генераторын суурийн бүтэээцийн бетон доторх хлорын ионы агууламж нь цементийн жингийн 0,1%-ээс ихгүй байна.
- Турбин генераторын суурийн бүтэээцийн бетоны карбонизациын гүн 6-9 мм байна.
- Турбин генераторын төмөрбетон суурийн бат бэх хэвийн, ашиглалтын нөхцөл одоогийнхөос дордохгүй бол 30-аас доошгүй жил ажиллах хангалттай нөөцтэй байна.

Дүгнэлтийг бичсэн: ШУТИС-ийн БАС БИС-ын эрхлэгч, проф. док (Ph)  Я.Дүйнхэржав  
2021 оны 5 сарын 14

Ашигласан материал:


1. Алексеев, С. Н. Коррозионная стойкость железобетонных конструкций в агрессивной промышленной среде / С. Н. Алексеев, Н. К. Розенталь. – Москва : Стройиздат, 1978. – 205 с.
2. Коррозия бетона и железобетона, методы их защиты / В.М. Москвин [и др.]. – М. : Стройиздат, 1980. – 536 с
3. Бабко, А. К. Количественный анализ / А. К. Бабко, И. В. Пятницкий. – Москва : Высш. шк., 1968. – 438 с.
4. Васильев, А.А. Мониторинг состояния длительно эксплуатируемых железобетонных конструкций / А. А. Васильев // Современные методы и приборы контроля качества и диагностики состояния объектов: материалы междунар. науч.-техн. конф. – Могилев : ГУ ВПО «Белорусско-российский университет», 2004. – С. 188–189
5. Васильев, А.А. Методика оценки и прогнозирования состояния длительно эксплуатируемых железобетонных конструкций. Вестник ГГТУ им. П. О. Сухого № 3 • 2006-С.30-41
6. Бетон. Часть 1: Общие технические требования, производство и контроль качества: EN 206-1. – Введ. 12.05.2000. – CEN/TC 104 (секретариат при DIN). – 103 с.


1-р хавсралт. Бетоны чөмгөн дээж авсан байрлал.



Сорьцийн дугаар	Давхар	Тэнхлэг	Карбонизацийн хэмжилт /мм/	Фото зураг	
1	2	3-A	8		
2	2	2-A	9		
3	1	3-A	6		
4	1	1-A	7		
5	1	1-A	7		
6	0	1-A	7		


2-р хавсралт. Турбин генераторын суурийн арматурчлал





3-р хавсралт. Металл бүтээцийн соронзон санамжийн бичлэг.

Дамнууруу.



1

Gradient H :

Maximum value of gradient H on the segment :  $K(x,z)\max = 37.321$

Point coordinates with maximum value of gradient H :  $X = 1.0 \quad Z = 59.0$

Medium value of gradient H on the segment :  $K(x,z)\text{ave} = 8.762$

Coefficient of a limit metal state :  $m = 4.259$

Channel name	H min	H max	H ave	S(H)	K ave	K max	m max	S(K)
Hp-1	33.5	50.8	41.7	15564.6	0.433	3.313	7.653	158.9
Hp-2	-130.1	-86.6	-114.3	42765.4	0.453	9.563	21.119	159.5
Hp-3	42.3	59.8	49.7	18577.4	0.473	3.875	8.185	173.9
Hp-4	-101.9	-39.6	-61.3	22913.3	0.675	7.000	10.372	245.1
Hp-5	-72.8	-57.3	-65.2	24390.6	0.459	2.625	5.718	169.5
Hp-6	9.0	94.8	37.1	13907.4	1.015	33.188	32.698	348.1
Hp-7	-76.0	-55.4	-66.8	24989.9	0.381	3.375	8.859	140.6
Hp-8	-89.6	-41.9	-73.8	27606.0	0.570	19.375	34.002	194.5

Физический предел прочности  $\sigma_{\text{пр}}$  (МПа) 2426,4

Предельный коэффициент Кпр (А/м/мм) 46,2


Уровень напряжения в ЗКН  $\sigma_{\text{max}}$  (МПа) 1959,3

Предельное время эксплуатации Тпр. г 86,686


Фактическое время эксплуатации Тф. г 41,000

Остаточный ресурс Трес. г 16,686

## 2. Багана



### 3. Багана



#### Gradient H :

Maximum value of gradient H on the segment :  $K(x,z)\max = 37.029$

Point coordinates with maximum value of gradient H :  $X = 369.0$   $Z = 47.0$

Medium value of gradient H on the segment :  $K(x,z)\text{ave} = 8.959$

Coefficient of a limit metal state :  $m = 4.133$

Channel name	H min	H max	H ave	S(H)	K ave	K max	m max	S(K)
Hp-1	60.8	160.4	93.7	56803.5	0.479	4.875	10.177	290.4
Hp-2	-91.3	13.0	-53.7	33031.1	0.418	6.563	15.693	253.7
Hp-3	59.8	140.5	87.2	52889.8	0.379	6.313	16.669	229.4
Hp-4	-93.5	12.8	-56.2	34543.2	0.323	5.125	15.878	195.9
Hp-5	-64.9	59.1	-35.0	22112.7	0.579	30.000	51.837	351.1
Hp-6	17.0	163.9	64.5	39041.6	0.587	24.688	42.030	356.9
Hp-7	-57.1	17.6	-30.1	19117.8	0.342	1.688	4.933	207.3
Hp-8	-100.9	13.4	-62.4	38700.2	0.343	2.188	6.371	208.3

Физический предел прочности $\sigma_{\text{пр}}$ (МПа)	2426,4
--	--------

Предельный коэффициент Кпр (А/м/мм)	47,3
-------------------------------------	------

Уровень напряжения в ЗКН $\sigma_{\text{max}}$ (МПа)	1901,3
--	--------

Предельное время эксплуатации Тпр. г	89,334
--------------------------------------	--------


Фактическое время эксплуатации Тф. г	41,000
--------------------------------------	--------

Остаточный ресурс Трес. г	19,334
---------------------------	--------


№	K(x,z)max	K(x,z)ave	m	Үлдэгдэл, жил
1	37.321	8.762	4.259	16.686
2	31.715	8.305	3.819	26.688
3	37.029	8.959	4.133	19.334

#### 4-р хавсралт. Металл бүтээцийн хатуулаг


Багана




Дамжуурь




Багана



Дамндууруу



5-р хавсралт. Хэмжилтийн үеийн фотозураг.



1-р зураг. Дулааны 3—р цахилгаан станцын барилга



2-р зураг. 5-р турбин генератор Турбин цехэд байрлана.




3-р зураг. 5-р турбин генератор



4,5-р зураг. Зоорийн давхар, 1-2-А тэнхлэгийн дамнууруун арматур коррозод орсон байна.





6,7-р зураг. Металлын хатуулагийг шалгаж байна.



8,9-р зураг. Металлын соронзон санамжийн шалгалт.



10,11-р зураг. Барилгын хэмжилт хийсэн байдал.



12,13,14,15-р зураг. Төмөрбетон бүтээцээс сорьц авсан байдал.

Хууль зүйн сайдын 2016 оны  
А/204 дүгээр тушаалаар батлав.

МОНГОЛ УЛС  
ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН  
УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ

000157755



2018.01.16

/Бүртэсэн он, сар, өдөр /

9011717133

/Хувийн хэргийн дугаар /

6267246

/Регистрийн дугаар /

Бүүвэй цагаан барс

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани

/Хуулийн этгээдийн нэр, хариуцлагын хэлбэр /

Дүрэм

/Үүсгэн байгуулах баримт бичиг /

Тогтоол

01

2017.12.22

/шийдвэрийн нэр /

/дугаар /

/он, сар, өдөр /

4390

Барилгын завлех үйлчилгээ

/код /

/Үндсэн эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл /

4610

Гадаад худалдаа

/код /

/Туслах эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл /

Хугацаагүй

5

8,000.0

/хугацаа /

/гишүүдийн тоо /

/өөрийн хөрөнгийн хэмжээ, мянган төгрөгөөр /

Улаанбаатар, Сүхбаатар, 8-р хороо, өнгөтны, 10/1, 43 тоот, Утас1: 99003207, Утас2: , Факс:

/хуулийн этгээдийн албан ёсны хяга /





Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн  
өрөнхий газар Хуулийн этгээдийн  
бүртгээдийн газар  
/бүртэсэн байгууллагын нэр /

22

52607-2-11-7141800

Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулах баримт бичигт оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн бүртгэл

Д/Д	Нэмэлт өөрчлөлтийн агуулга	Бүртгэсэн бүртгэлийн нийтийн тайлбарын хувь	
		Огноо	Ажилтан тэмдэг
1	Дүйнхэржав овогтой Мянган-г Захирал-р томилсныг бүртгэв.	2018.01.16	



Стандарт, хэмжил зүйн тээрын даргын  
2019 оны 8 дугаар сарын 20-ны өдрийн  
4/384 дугаар тушаалын дөрөвдүгээр хавсралт

**“Бүүвэй цагаан барс” ХХК-ийн Техникийн хяналтын албаны  
итгэмжлэлийн хүрээний тодорхойлолт**

Хуудас 1/1

Итгэмжлэгдсэн хяналтын төрөл	Техникийн хяналтын зүйл	Техникийн хяналтаар хамрах үзүүлэлтүүд	Техникийн хяналтын арга, аргачлал, НТББ
1	2	3	4
Хараат бус байдлын А төрөл	Бетон, бетон эдлэл, төмөрбетон бүтээц, арматурчлал	Бат бэх B10-B60	Үл эвдэх аргаар: MNS 3323-91 MNS 4114-91 MNS 5581-2005 MNS ASTM C 597:2016
		Ан, цав, хотойлт, хоосон зай, согог	Үл эвдэх аргаар: MNS 1920-7-2006
		Арматурын байрлал, хамгаалах бетон үе	Үл эвдэх аргаар: MNS 5829 : 2007
	Угсармал төмөрбетон бүтээцийн даац	Ус үл нэвтрүүлэлт	Үл эвдэх аргаар: MNS 2122:1985
		Бат бэх, хөшүүн, ан цав тэсвэршил	Эвдэх аргаар: MNS 2370:2003 MNS ASTM C76 M:2004
		Метал хийц, элемент гагнууран холболт	Үл эвдэх аргаар: MNS 4685 – 1998 MNS ISO 23279 – 2011 MNS 4406 – 1997 MNS ISO 24497 2-2008 MNS ISO 24497 3-2008
Төмөрбетон бүтээцийн бетон, арматур, метал хийцийн согог, гагнуурын чанарт үл эвдэх сорилт хийх, хийц бүтээцийн даацын туршилтыг гүйцэтгэн техникийн дүгнэлт гаргана.		Хатуулаг	Үл эвдэх аргаар: MNS ISO 24497 2-2008 MNS 1018:1978

-----оо-----



СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР

## ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ

Дугаар IB-022

*ISO/IEC 17020:2012 (MNS ISO/IEC 17020:2013) стандартын  
шаардлагыг хангасан*

**“Бүүвэй цагаан барс” ХХК-ийн Техникийн  
хяналтын албыг**

(Хаяг. Улаанбаатар хот СБД, 8-р хороо, Оюутны 19/1 43 тоот)

хавсралтад заасан итгэмжлэлийн хүрээнд техникийн хяналт гүйцэтгүүлэхээр хараат бус байдлын **A төрлийн** техникийн хяналтын байгууллагаар итгэмжлэв.

Энэ итгэмжлэл нь тодорхойлсон хүрээнд техникийн хяналтыг гүйцэтгэх техникийн чадавхитай бөгөөд чанарын удирдлагын тогтолцоотой болохыг (ISO-ILAC-IAF-ын 2013 оны хамтарсан мэдэгдлийг үндэслэн) гэрчилнэ.

Аих итгэмжлэл авсан огноо:

2019-12-20

Олгосон огноо: 2019-12-20

Дуусах огноо: 2021-12-20

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗРЫН ДЭД ДАРГА

